



Kuumaliima, 101

Joustava kuumaliima käytettäväksi kolhujen poistossa sekä komponenttien ja kaapelien kiinnitykseen sähköteollisuudessa.

- Hyvä lämpövakausta
- Veden- ja ikääntymisenkestävä
- Hyvä PVC-pehmenysaineiden kestävyys
- Hieman tahmea



Sisällön paino	200 g
Pituus (kokonaispituus)	200 mm
Halkaisija	12 mm
Kemiallinen perusta	Polyamidi
Väri	Keltainen
Avoin aika vähint./enint.	20-60 s
Pehmenemispiste	140 °C
Käsittelylämpötila vähint./enint.	180 - 210 °C
Säilyvyysaika tuotannosta	18 Kuukautta

Tuotenumero 0890 100 050

Kappalemäärä: 1

Lisätiedot ja -kuvat

Soveltuu autoteollisuuden käyttöön, voidaan käyttää esim. kolhujen poistossa vetonastojen kiinnittämiseen. Soveltuu myös komponenttien ja kaapelien kiinnitykseen sähköteollisuudessa.



Ohjeet

Liimapinnoissa ei saa olla pölyä, likaa, kosteutta, rasvaa tai irrotusaineita. Muovien ja maalien pehmenysaineet voivat heikentää liiman kestävyyttä. Levitä kuumaliimaa pisteinä, kalvona tai nauhana ja paina osat välittömästi yhteen. Lyhyt puristus vahvistaa liitosta.

Lommojen poisto pinnanoikaisusarjalla:

1. Puhdista lommo soveltuvalla pesuaineella
2. Levitä kuumaliimaa sopivan sovittimen keskelle.
3. Kiinnitä sovitin syvimpään kohtaan ja jäähdytä tarvittaessa paineilmalla.
4. Kiinnitä liukuvasara tai PinPuller sovittimeen ja muotoile lommo takaisin muotoonsa.
5. Kun lommo on poistettu, nosta kuumaliimaa hieman yhdestä kohtaa muovikiilalla. Suihkuta liimanirrotussprayta (tuotenro

0893 141) rakoon ja anna sen vaikuttaa.

- Liimanirrotusaine leviää rakoihin ja irrottaa liimajäämän pinnasta.
- 6. Liimajäämä irtoaa pinnasta yhtenä kappaleena muutamassa sekunnissa.
Poista tarvittaessa jäljelle jääneet liimajäämät esipuhdistusaineella (tuotenro 0893 200 1).

Suorituskyvyn osoitus



Huomautus

Polyamidit ovat tasapainossa ilmankosteuden kanssa. Imeytynyt kosteus voi aiheuttaa vahtoutumista (höyryn muodostumista), kun sulatetaan polyamideja. Suosittelemme pakkauksen sulkemista tiiviisti jokaisen irrotuksen jälkeen, ja jos tarpeen, kuumaliiman kuivattamista 48 tunnin ajan 50 °C lämpötilassa ennen käsittelyä.

Säilytyksen aikana esiintyvää lämpöä (esim. auringonvalo) on vältettävä, koska se voi aiheuttaa kuumaliiman muodon muutoksia.

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen. Perekdy teknisiin tietoihin!

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0890 100 050	Liimanirrotusspray 150 ml	0893 141