

## Pukkila Europe 20x40 kaakeleiden suoja-aineen puhdistaminen

koskee nimiketunnuksia

4000033731 Pukkila Europe lasitettu kaakeli laatta 20X40 Black tasapintainen matta työläämpi suojavahan poisto

4000033729 Pukkila Europe lasitettu kaakeli laatta 20X40 Grey tasapintainen matta työläämpi suojavahan poisto

4000033732 Pukkila Europe lasitettu kaakeli laatta 20X40 White tasapintainen matta työläämpi suojavahan poisto

4000033730 Pukkila Europe lasitettu kaakeli laatta 20X40 Beige tasapintainen matta työläämpi suojavahan poisto

Pukkila Europe 20x40 -laattojen suoja-aineen poistaminen tulee suorittaa ennen saumaustyötä, kuten laatoitustyössä yleisesti menetellään (SisäRYL 2013, kohta 541.4.2). Kyseisissä erissä laattojen pinnalla oleva suojavaha saattaa joissakin yksittäisissä laatoissa olla normaalia vaikeammin poistettavissa. Muutoin laatat täyttävät kaikki laatuvaatimukset ja ovat täysin keraamisen standardin SFS-EN 14411 mukaisia.

### Työohje sitkeän suoja-aineen poistamiseen:

#### 1. Suoja-aineen mekaaninen poisto kulmista

Poista näkyvä suoja-aine laattojen kulmista varovasti lasikaapimella tai muulla vastaavalla työkalulla, joka ei vahingoita laatan pintaa.

#### 2. Pinnan kostutus

Kostuta laatan pinnalle jäänyt suoja-aine mikrokuituliinalla, joka on kastettu puhtaaseen, lämpimään veteen. Veden voi ottaa esimerkiksi ämpäriin, josta liina kostutetaan toistuvasti puhdistuksen aikana.

#### 3. Mekaaninen puhdistus

Puhdista kostutettu laatan pinta mekaanisesti käyttämällä vihreää hankauslevyä. Hankaus suoritetaan käsin, kunnes suoja-aine on irronnut ja pinta on puhdas.

Vaiheet 2 ja 3 voidaan toteuttaa myös käyttöönottopesun yhteydessä.

Työvälineet:

