

ASENNUSOHJE – GSD, GSD-45, GSD-R, GSD-RF, GSD-RFM -mittareille

- Mittari EI vaadi suoraa osuutta ennen tai jälkeen mittarin.
- Putkien päiden on oltava linjassa vesimittarin kanssa.
- Asennus vaaka- tai pystyputkeen näyttötaulu joko ylös tai sivulle.
- Vesimittari pitää sijoittaa sellaiseen paikkaan, että se on suojassa pakkaselta ja mahdollisesti tulvilvalta vedeltä.

Asennusvaiheet:

- Huuhtelee putket poistaaksesi mahdolliset epäpuhtaudet.
- Asenna sulkuventtiili ennen vesimittaria ja myös vesimittarin jälkeen. Suosittelemme asentamaan myös takaiskuventtiilin.
- Asenna vesimittarin liittimet sulkuventtiileihin.
- Asenna vesimittari tiivisteitä käyttäen. Huomioi veden virtaussuunta, joka on merkitty nuolella mittarin kylkeen.
- Tarkista, ettei liittimien, tiivisteiden ja vesimittarin välillä ole liikaa tilaa. Tarkista myös putkien ja liittimien kohdistus.
- Kiristä liittimet vesimittarin kierteisiin.
- Avaa sulkuventtiilit hiljalleen välttääksesi paineiskun. Tarkista, että vesimittarin viisarit liikkuvat. Tarkista liitokset vuotojen varalta.
- Sinetöi liittimet

