

Aidosti  
suomalaisia maaleja  
vuodesta 1946



Älta  
finska målfärger  
sedan 1946



- Puun pinnan kaunistaa -

# PEIMARI

PEITTOSUOJA / TÄCKLASYR

- Puunsiyitä kauniisti korostava peittosuoja
- Ulkopinnoille
- Puolihimmeää, A- ja C-pohjat
- Sävytettävissä
- Täckande, framhäver fint träets fibrer
- För utomhusbruk
- Halvmatt, A- och C-bas
- Kan nyanseras

**GVK**<sup>®</sup>

# PEIMARI – peittosuoja/täcklasyr



Peittävä, puunsyitä kauniisti korostava, puolihimmeä, öljyvahvisteinen akrylaatti-peittosuoja ulkopinnoille.

Sävytettävissä.

## Käyttökohteet

Uudet ja aikaisemmin puunsuojalla käsitellyt puupinnat kuten ulkoseinät, ikkunapuitteet ja vuorilaudat. Soveltuu sahatuille ja höylätyille pinnoille sekä painekyllästetylle puulle. Ei sovellu lattioiden käsittelyyn eikä vaakasuorille pinnoille.

## Käyttöohjeet

Pinnat puhdistetaan liasta, homeesta ja irtoavasta aineksesta. Käsittelemätön puu/paljas puupinta pohjustetaan GVK Pohjusteella ja pohjamaalataan kerran GVK Talopohjamaalilla. Pohjusta oksakohdat oksalakalla ja mahdolliset ruostuvat metalliosat, kuten naulanpäät ruosteenestopohjamaalilla. Maalaa 1–2 kertaa. Työlämpötila vähintään +5 °C.

## Työmenetelmä

Sively.

## Riittoisuus

Sahatulle pinnalle 4–6 m<sup>2</sup>/l. Höylätylle pinnalle 9–11 m<sup>2</sup>/l.

## Kuivumisaika

Pinta on kosketuskuiva 1 tunnissa ja päällemaalattavissa vuorokauden kuluttua.

## Työvälineiden puhdistus

Vesi.

Täckande, halvmatt, oljeförstärkt akrylatträlasyr som framhäver fint träets fibrer.

Kan nyanseras.

## Användningsområden

Nya och tidigare med träskydd behandlade trätor, t.ex. väggar, fönsterkarmar och foderbräden. Kan användas på sagade och hyvlade ytor och tryckimpregnerat trä. Lämpar sig inte för golv eller horisontella ytor.

## Bruksanvisning

Ytorna rengörs från smuts, mögel och lossnade partiklar. Obehandlad träyta/trärena ytor grundas med GVK Grundning samt grundmålas en gång med GVK Husgrundfärg. Grunda kvistar med kvistlack och möjliga rostande metall-delar som spikhuvud med rostskyddsgrundfärg. Måla 1–2 gånger. Arbetstemperatur minst +5 °C.

## Arbetsmetod

Pensel.

## Åtgång

På sågad yta 4–6 m<sup>2</sup>/l, på hyvlad yta 9–11 m<sup>2</sup>/l.

## Torktid

Ytan är beröringstorr efter en timme och följande behandling kan göras efter ett dygn.

## Rengöring av verktyg

Vatten.